

Bebauungsplan XXI-23 (IPH)

Gelände zwischen Landsberger Allee, Pyramidenring, den Flurstücken 181, 182, 183, 32 und 33, den ehemaligen Industriebahngleisen und Alte Rhinstraße

Teilfläche / Grundstück: Berliner Wasserbetriebe

Baumkataster

Stand: 2025



Die Bäume wurden entsprechend vorliegendem Lageplan kartiert.

Das Kataster ist örtlich nachzuprüfen und ggf. zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.



Trautmann Landschaftsarchitekten

Leibnizstr. 28

10625 Berlin

post@trautmann-la.de

Flächenbezeichnung	Berl. Wasserbetriebe	Berl. Wasserbetriebe	Berl. Wasserbetriebe	Berl. Wasserbetriebe
Kontrolldatum	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025
Baumnummer	1	2	3	4
Baumart	Platanus acerifolia	Aesculus hippocastanum	Aesculus hippocastanum	Acer campestre
vorhandene Plakette				
Höhe in m	24	15	19	15
Stammumfang in cm	363	223	256	116
Kronendurchmesser in m	20	6	12	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Alterungsphase	Alterungsphase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	1	1
Schadstufe (nach GALK)	0	2	2	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung				
Wu2 Bodenrisse				
Wu3 Pilzbefall				
V1 Baugruben, -gräben				
V2 Bodenauftrag				
V3 Bodenabtrag				
V4 Bodenverdichtung				
V5 Bodenversiegelung	x	x	x	
V6 Freistellung				
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau				
V8 Verkehrsfläche beschädigt	x			
W1 Adventiv-, Würgewurzeln				
W2 Fäulen				
W3 Höhlungen				
W4 Pilzbefall				
W5 Rindenschäden				
W6 Risse				
W7 Stammfußverbreiterung				
W8 Stockaustriebe				
W9 Wuchsanomalien				
W10 Wurzeln freiliegend				
S1 Anfahrschäden				
S2 Astungswunden				
S3 Baumfremder Bewuchs				
S4 Fäulen		x	x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.				
S6 Höhlungen		x	x	
S7 Nassstellen				
S8 Pilzbefall		x		
S9 Rindenschäden		x	x	
S10 Risse				
S11 Schadinsekten				
S12 Schrägstand	x (leicht)			x
S13 Stammaustriebe			x	
S14 Verletzungen				
S15 Versorgungsschatten				
S16 Wuchsanomalien				
S17 V-(Druck)Zwiesel				
K1 Astab- bzw. Astausbrüche		x	x	
K2 Astrisse				
K3 Astungswunden oder -fäulen	x			x
K4 Baumfremder Bewuchs				
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)				
K6 eingekürzte Krone				
K7 Fehlentwicklungen in der Krone				
K8 Höhlungen		x	x	
K9 Kappungsstellen	x		x	
K10 Kronensicherung				
K11 Lichtraumprofil				
K12 Pilzbefall		x		
K13 Rindenschäden			x	
K14 Totholzbildung	x	x	x	
K15 Unglücksbalken				
K16 Vergabelung, V-Zwiesel				
K17 Wipfeldürre				
Niststätte Vogel (N)				
Höhlung (H), Riss (R)		H	H	
Bemerkungen:				