

Bebauungsplan XXI-23 (IPH)

Gelände zwischen Landsberger Allee, Pyramidenring, den Flurstücken 181, 182, 183, 32 und 33, den ehemaligen Industriebahngleisen und Alte Rhinstraße

Teilfläche / Grundstück: Alte Rhinstraße

Baumkataster

Stand: 2025



Die Bäume wurden entsprechend vorliegendem Lageplan kartiert.

Das Kataster ist örtlich nachzuprüfen und ggf. zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.



Trautmann Landschaftsarchitekten

Leibnizstr. 28

10625 Berlin

post@trautmann-la.de

Flächenbezeichnung	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße
Kontrolldatum	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025
Baumnummer	1	2	3	4	5
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette			24		
Höhe in m	14	11	12	13	13
Stammumfang in cm	121	93	68	97	81
Kronendurchmesser in m	7	7	6	7	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung	x	x	x	x	x
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße
Kontrolldatum	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025
Baumnummer	6	7	8	9	10
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette					
Höhe in m	13	13	14	1368	14
Stammumfang in cm	80	78	94	6	107
Kronendurchmesser in m	6	6	7	6	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag		x	x		
V4 Bodenverdichtung	x	x	x	x	x
V5 Bodenversiegelung	x				
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend	x	x	x		
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone	x	x			
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichttraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					x
K14 Tothholzbildung					
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße
Kontrolldatum	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025
Baumnummer	11	12	13	14	15
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette					
Höhe in m	14	11	12	13	13
Stammumfang in cm	83	66	69	76	76
Kronendurchmesser in m	7	7	6	6	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung	x	x	x	x	x
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe			x		
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone				x	
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x			
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße
Kontrolldatum	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025
Baumnummer	16	17	18	19	20
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette					
Höhe in m	13	12	8	12	13
Stammumfang in cm	70	63	53	70	71
Kronendurchmesser in m	7	6	4	7	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung	x	x	x	x	x
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs	x	x			
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe		x			
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					x
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße	Alte Rhinstraße
Kontrolldatum	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025
Baumnummer	21	22	23	24	25
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette	6				
Höhe in m	11	9	9	9	9
Stammumfang in cm	65	58	58	73	71
Kronendurchmesser in m	5	5	5	5	5
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung	x	x	x	x	x
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs	x				
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden				x	
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe				x	x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					