

Bebauungsplan XXI-23 (IPH)

Gelände zwischen Landsberger Allee, Pyramidenring, den Flurstücken 181, 182, 183, 32 und 33, den ehemaligen Industriebahngleisen und Alte Rhinstraße

Teilfläche / Grundstück: Bima 2 Pyramidenring

Baumkataster

Stand: 2025



Die Bäume wurden entsprechend vorliegendem Lageplan kartiert.

Das Kataster ist örtlich nachzuprüfen und ggf. zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.



Trautmann Landschaftsarchitekten

Leibnizstr. 28

10625 Berlin

post@trautmann-la.de

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	1	2	3	4	5
Baumart	Populus alba	Prunus serotina	Salix alba	Salix alba	Salix alba
vorhandene Plakette					
Höhe in m	21	12	16	17	13
Stammumfang in cm	165	72	81	55	72
Kronendurchmesser in m	8	6	7	6	5
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	2	1	3
Schadstufe (nach GALK)	1	0	2	1	4
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen			x		x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden			x		
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					x
S14 Verletzungen				x	
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x		x		x
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden			x		
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel			x		
K17 Wipfeldürre					x
Niststätte Vogel (N)		N			N
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	6	7	8	9	10
Baumart	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Populus alba	Populus alba
vorhandene Plakette		180			
Höhe in m	17	15	15	16	14
Stammumfang in cm	85	65/77	63/65	125	105
Kronendurchmesser in m	10	6	8	5	5
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	2	1	1	3
Schadstufe (nach GALK)	1	2	1	1	4
Sicherheitserwartung	hoch	gering	gering	gering	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden		x	x		x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen		x			x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden		x		x	x
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x	x	x	x	x
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x	x	
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappingsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					x
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig	zweistämmig		

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	11	12	13	14	15
Baumart	Populus alba	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia
vorhandene Plakette					
Höhe in m	17	16	15	16	15
Stammumfang in cm	72/75	30/62	71/78	75	103
Kronendurchmesser in m	9	9	8	7	9
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	1	0	1
Schadstufe (nach GALK)	0	0	1	0	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	gering	gering
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x		x		x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel		x	x	x	
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen		x		x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	zweistämmig	vierstämmig	zweistämmig		

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	16	17	18	19	20
Baumart	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Acer negundo
vorhandene Plakette				49	
Höhe in m	17	16	17	15	13
Stammumfang in cm	65/72	85	66/75	76/88	72
Kronendurchmesser in m	8	6	8	8	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	1	1	0
Schadstufe (nach GALK)	1	1	1	1	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					x
S13 Stammaustriebe					x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel				x	
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x	x	x	x	
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen				x	
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	zweistämmig		zweistämmig	zweistämmig	

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	21	22	23	24	25
Baumart	Acer negundo	Robinia pseudoacacia	Acer platanoides	Salix alba	Robinia pseudoacacia
vorhandene Plakette					
Höhe in m	21	15	15	14	17
Stammumfang in cm	81	61	65	87	120
Kronendurchmesser in m	0	7	7	8	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	3	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	4	0	0	1	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	gering
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden		x			
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen	x				
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden	x		x		
S10 Risse	x				
S11 Schadinsekten	x				
S12 Schrägstand	x				
S13 Stammaustriebe	x			x	
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x				
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden		x			
K14 Totholzbildung		x		x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel		x			
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	26	27	28	29	30
Baumart	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Populus alba
vorhandene Plakette					
Höhe in m	15	15	16	17	18
Stammumfang in cm	81	82	225	127	131
Kronendurchmesser in m	6	6	12	8	6
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	1	0	3
Schadstufe (nach GALK)	1	1	1	0	4
Sicherheitserwartung	gering	gering	gering	gering	gering
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend			x		
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs			x	x	
S4 Fäulen					x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden				x	x
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand		x			
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche		x	x	x	x
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					x
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	31	32	33	34	35
Baumart	Robinia pseudoacacia	Populus alba	Populus alba	Salix alba	Salix alba
vorhandene Plakette					
Höhe in m	13	17	17	10	12
Stammumfang in cm	227	191	75/85	81	78
Kronendurchmesser in m	11	10	12	10	10
Entwicklungsphase	Alterungsphase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	1	1	0	0	0
Sicherheitserwartung	gering	gering	gering	gering	gering
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x		x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden	x				
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x		x		
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x	x	x		
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x		
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Totholzbildung	x	x	x	x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:			dreistämmig		

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	36	37	38	39	40
Baumart	Populus alba	Populus alba	Populus alba	Populus alba	Robinia pseudoacacia
vorhandene Plakette					
Höhe in m	16	16	17	17	15
Stammumfang in cm	60/85	150	180	95/150	72
Kronendurchmesser in m	60/85	8	10	12	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	3	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	4	0	0	0	1
Sicherheitserwartung	gering	hoch	hoch	hoch	gering
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend	x				
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen	x				
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden	x				x
S10 Risse					
S11 Schadinsekten	x				
S12 Schrägstand		x			
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien		x	x	x	
S17 V-(Druck)Zwiesel	x			x	
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x				
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x		x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden	x				
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre	x				
Niststätte Vogel (N)			N		
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	dreistämmig			vierstämmig	

Flächenbezeichnung	BIMA 2	BIMA 2	BIMA 2
Kontrolldatum	03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025
Baumnummer	41	42	43
Baumart	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia
vorhandene Plakette			
Höhe in m	14	14	15
Stammumfang in cm	110	55/76	75/104
Kronendurchmesser in m	8	10	10
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	1	1	1
Sicherheitserwartung	gering	gering	gering
Wu1 Bodenaufwölbung			
Wu2 Bodenrisse			
Wu3 Pilzbefall			
V1 Baugruben, -gräben			
V2 Bodenauftrag			
V3 Bodenabtrag			
V4 Bodenverdichtung			
V5 Bodenversiegelung			
V6 Freistellung			
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau			
V8 Verkehrsfläche beschädigt			
W1 Adventiv-, Würgewurzeln			
W2 Fäulen			
W3 Höhlungen			
W4 Pilzbefall			
W5 Rindenschäden			
W6 Risse			
W7 Stammfußverbreiterung			
W8 Stockaustriebe			
W9 Wuchsanomalien			
W10 Wurzeln freiliegend			
S1 Anfahrschäden			
S2 Astungswunden	x	x	x
S3 Baumfremder Bewuchs			
S4 Fäulen		x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.			
S6 Höhlungen			
S7 Nassstellen			
S8 Pilzbefall			
S9 Rindenschäden	x	x	x
S10 Risse			
S11 Schadinsekten		x	
S12 Schrägstand			
S13 Stammaustriebe			
S14 Verletzungen			
S15 Versorgungsschatten			
S16 Wuchsanomalien			
S17 V-(Druck)Zwiesel		x	
K1 Astab- bzw. Astausbrüche		x	
K2 Astrisse			
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x
K4 Baumfremder Bewuchs			
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)			
K6 eingekürzte Krone			
K7 Fehlentwicklungen in der Krone			
K8 Höhlungen			
K9 Kappingsstellen			
K10 Kronensicherung			
K11 Lichtraumprofil			
K12 Pilzbefall			
K13 Rindenschäden			
K14 Tothholzbildung	x	x	
K15 Unglücksbalken			
K16 Vergabelung, V-Zwiesel			
K17 Wipfeldürre			
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)			
Bemerkungen:		vierstämmig	zweistämmig