

Bebauungsplan XXI-23 (IPH)

Gelände zwischen Landsberger Allee, Pyramidenring, den Flurstücken 181, 182, 183, 32 und 33, den ehemaligen Industriebahngleisen und Alte Rhinstraße

Teilfläche / Grundstück: Stromnetz Berlin GmbH

Baumkataster

Stand: 2025



Die Bäume wurden entsprechend vorliegendem Lageplan kartiert.

Das Kataster ist örtlich nachzuprüfen und ggf. zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.



Trautmann Landschaftsarchitekten

Leibnizstr. 28

10625 Berlin

post@trautmann-la.de

Flächenbezeichnung	Stromnetz	Stromnetz	Stromnetz	Stromnetz	Stromnetz
Kontrolldatum	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025
Baumnummer	1	2	3	4	5
Baumart	Quercus robur	Quercus robur	Fraxinus excelsior	Prunus speciosa	Prunus speciosa
vorhandene Plakette					
Höhe in m	10	5	12	6	7
Stammumfang in cm	47	55/56	107	70	75/135
Kronendurchmesser in m	5	5	5	3	9
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Jugendphase	Reifephase	Alterungsphase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	1	3	1
Schadstufe (nach GALK)	0	1	0	2	2
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen				x	
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					x
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden			x		
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand				x	
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x				x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					x
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil		x			
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden			x		
K14 Tothholzbildung			x		x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre			x		x
Niststätte Vogel (N)				R	H
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig			zweistämmig