

Bebauungsplan XXI-23 (IPH)

Gelände zwischen Landsberger Allee, Pyramidenring, den Flurstücken 181, 182, 183, 32 und 33, den ehemaligen Industriebahngleisen und Alte Rhinstraße

Teilfläche / Grundstück: Marzahn-Hohenschönhauser-Grenzgraben

Baumkataster

Stand: 2025



Die Bäume wurden entsprechend vorliegendem Lageplan kartiert.

Das Kataster ist örtlich nachzuprüfen und ggf. zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.



Trautmann Landschaftsarchitekten

Leibnizstr. 28

10625 Berlin

post@trautmann-la.de

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025
Baumnummer	1	2	3	4	5
Baumart	Fraxinus excelsior	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Populus nigra
vorhandene Plakette	C34	C35	C36	C44	C2
Höhe in m	15	18	19	15	25
Stammumfang in cm	81	106/76/54/74/70	84/56/94	117/96	176/143/205/140/180/173/210
Kronendurchmesser in m	4	9	9	8	15
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	3	1	1	1	1
Schadstufe (nach GALK)	1	0	1	1	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	gering	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					x
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x		x	
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen	x	x		x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					x
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel		x	x	x	x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche			x		
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x		x		
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)	x				
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen			x		
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Totholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre	x				
Niststätte Vogel (N)			H		
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		fünfstämmig	dreistämmig		sechsstämmig

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	17.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	6	7	8	9	10
Baumart	Populus nigra	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette					
Höhe in m	26	17	17	17	20
Stammumfang in cm	276/244/20/450	57/80/78	85/1010/98/72/96	60/48/44/65/64	106/78/67
Kronendurchmesser in m	12	10	12	8	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	0	0	1
Schadstufe (nach GALK)	1	2	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen		x	x		
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen	x(klein)				
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse		x			
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x	x	x	x	x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche		x			
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x	x		
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel			x	x	x
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	vierstämmig	dreistämmig	fünfstämmig	fünfstämmig	fünfstämmig

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	11	12	13	14	15
Baumart	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette		C11	C13	C30.2	
Höhe in m	18	19	20	14	21
Stammumfang in cm	143/193	146/69/117/143	124/49/110/170	58	210
Kronendurchmesser in m	16	15	19	6	9
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	1	0	1
Schadstufe (nach GALK)	1	2	1	0	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	gering	gering	gering
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x	x	x		x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen	x	x	x		x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen		x	x		
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel			x		x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x		x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen		x			x
K9 Kappungsstellen			x		
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Totholzbildung		x	x		
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel	x	x			
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	zweistämmig	vierstämmig	fünfstämmig		dreistämmig

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	16	17	18	19	20
Baumart	Acer negundo	Acer pseudoplatanus	Acer negundo	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette		C33	C33.1	C33.2	C33.4
Höhe in m	20	20	18	16	18
Stammumfang in cm	72/77/117/127/130	74/80	65	38/47	110/95
Kronendurchmesser in m	10	4	3	4	7
Entwicklungsphase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase	Jugendphase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	2	0	0
Schadstufe (nach GALK)	1	0	0	1	0
Sicherheitserwartung	gering	gering	hoch	gering	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen				x	
W3 Höhlungen				x	
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x				
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen	x			x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden			x		
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand			x		
S13 Stammaustriebe	x				
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x				x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)			x		
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen		x			
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Totholzbildung	x	x	x		
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre			x		
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	fünfstämmig	hinterer Stämming absterbend		zweistämmig	zweistämmig

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	21	22	23	24	25
Baumart	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette	C33.5	C33.6	C33.7	C33.8	C33.9
Höhe in m	16	13	11	12	11
Stammumfang in cm	75/60/45/46/48	63/55	35/30/48	59	52
Kronendurchmesser in m	8	6	6	3	2
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	3	0	2
Schadstufe (nach GALK)	0	0	1	2	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden		x		x	
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen		x		x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)			x		
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					x
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	26	27	28	29	30
Baumart	Acer negundo	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer platanoides
vorhandene Plakette	C33.10				C33.11
Höhe in m	18	12	12	14	18
Stammumfang in cm	115/130/116/95	20/36	38/40	50	110
Kronendurchmesser in m	10	1	2	3	7
Entwicklungsphase	Alterungsphase	Jugendphase	Jugendphase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	0	2	0	0
Schadstufe (nach GALK)	1	0	0	1	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x				
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen	x				
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen	x				
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand	x				
S13 Stammaustriebe	x				
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel			x		
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x		x		x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil	x				
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x		x		
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	vierstämmig	zweistämmig	zweistämmig	zweistämmig	

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	31	32	33	34	35
Baumart	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette	C33.13	C33.13.1		C33 13.2	
Höhe in m	11	12	11	11	13
Stammumfang in cm	36/46/39	39/70	48	47/45/48	67
Kronendurchmesser in m	3	3	3	3	5
Entwicklungsphase	Jugendphase	Reifephase	Jugendphase	Jugendphase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	1	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					x
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					x
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x				
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					x
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung			x	x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	dreistämmig	zweistämmig		dreistämmig	

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	36	37	38	39	40
Baumart	Acer platanoides	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus	Acer negundo	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette	C33.13.4			C33.14	C33.14.1
Höhe in m	21	8	8	20	8
Stammumfang in cm	101	39/40	41	48/68/105	35/45
Kronendurchmesser in m	8	3	2	8	3
Entwicklungsphase	Reifephase	Jugendphase	Jugendphase	Reifephase	Jugendphase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	1	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen			x		
W3 Höhlungen			x		
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden	x				
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen		x			
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil	x	x			
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden			x		
K14 Tothholzbildung				x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig		dreistämmig	

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	41	42	43	44	45
Baumart	Acer negundo	Acer platanoides	Acer negundo	Acer pseudoplatanus	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette			C33.16		
Höhe in m	15	18	15	17	16
Stammumfang in cm	130/85	135	75/90	50	30/35/35
Kronendurchmesser in m	12	8	10	2	3
Entwicklungsphase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase	Jugendphase	Jugendphase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	0	2	0	0
Schadstufe (nach GALK)	2	1	1	2	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen				x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden				x	
S10 Risse		x			
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand	x		x		
S13 Stammaustriebe	x				
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel			x	x	
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x				
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen			x		
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil			x		
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x				
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	zweistämmig		zweistämmig		dreistämmig

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	46	47	48	49	50
Baumart	Acer negundo	Acer pseudoplatanus	Acer negundo	Salix alba	Quercus robur
vorhandene Plakette			C14	C15	
Höhe in m	18	20	19	15	17
Stammumfang in cm	48/52/107	133/157/67/148	134/80	320	85
Kronendurchmesser in m	10	12	14	8	4
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Alterungsphase	Alterungsphase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	2	2	1
Schadstufe (nach GALK)	2	0	2	2	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen	x				
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe	x				
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden		x			
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen		x	x	x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen			x	x	
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten			x	x	
S12 Schrägstand	x		x		
S13 Stammaustriebe	x				
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel		x			
K1 Astab- bzw. Astausbrüche				x	
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen				x	
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen				x	x
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Totholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre			x		
Niststätte Vogel (N)				N	
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	vierstämmig; ein Stämming ausgebrochen	vierstämmig	zweistämmig	Habitatbaum	

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	51	52	53	54	55
Baumart	Acer platanoides	Quercus robur	Acer platanoides	Populus nigra	Populus nigra
vorhandene Plakette		17	18	19	C23
Höhe in m	17	20	20	25	26
Stammumfang in cm	86/84/103	110	78/97/81/60	180	480
Kronendurchmesser in m	8	3	15	10	20
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Alterungsphase	Alterungsphase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	1	0	1	1
Schadstufe (nach GALK)	1	1	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen			x	x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x		x	x	x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche	x				
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen				x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Totholzbildung		x		x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	dreistämmig		vierstämmig		

Flächenbezeichnung	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben	MH-Grenzgraben
Kontrolldatum	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025
Baumnummer	56	57	58	59	60
Baumart	Populus nigra	Acer negundo	Salix alba	Acer negundo	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette					
Höhe in m	28	13	24	15	23
Stammumfang in cm	72/200/380	120	ca. 500	108	264
Kronendurchmesser in m	20	7	18	12	13
Entwicklungsphase	Alterungsphase	Reifephase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	3	1	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	4	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen			x		
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel	x		x		x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x		x		x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone			x		
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen			x		
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x		x		
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:	dreistämmig				